



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №28 «Огонек», МБДОУЦРР № 28 «Огонек»
- 1.2. Адрес объекта 633009, г. Бердск ул. Лунная, 3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2719,2 кв.м
- часть здания 1 этаж, 1450 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 12454 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №28 «Огонек», МБДОУЦРР № 28 «Огонек»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 633009 г.Новосибирская область,город Бердск, ул.Лунная , д. 3
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Бердск в лице администрации города Бердска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 633010 Россия, Новосибирская область, город Бердск, ул. М. Горького, д.9

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности, образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, осуществление присмотра и уход за детьми
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети,

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 324 чел

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус: № 1, 4 — ост. «ДК. Родина»

маршрутное такси: № 7, 16 — ост. «Вымпел», № 14, 12 — ост. «ДК. Родина», № 18 — ост. «Лунная»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 900 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт асфальтного покрытия. Укладка асфальтного покрытия при входе в калитку.

		Оборудование стоянки и парковки для инвалидов, установка знака
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт (установка пандусов включительно)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт(устройство лестничных маршей с пандусом, расширение лестничных маршей)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт .
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП, укладка асфальтового покрытия тротуаров ведущих к калиткам детского сада.

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар, в следствии чего путь проходит по проезжей части. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории асфальтировано, но имеет очень плачевное состояние. Стоянка для автомобилей в планах. Прилегающая территория имеет достаточное освещение. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещения нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТСП
2	Вход (входы) в здание	ТСП

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТСР, капитальный ремонт тротуара
8	Все зоны и участки	ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2030г (при наличии финансирования).
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат ((по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации: Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменяется с ДП-И(К,О) до ДП-В, «Территория, прилегающая к зданию» с ДУ до ДП-В, путь (пути) движения в здании(в т.ч. пути эвакуации) с ДП-И (К,О)до ДП-В, Санитарно-гигиенические помещения с ДП-И(К,О) доДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется, Для принятия решения требуется разработка программы РД «Доступная среда на 2016-2019гг.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » 201 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта от « » 201 г.
3. Решения Комиссии ВНД от « » 201 г.